

キラリ★プロの目

私はこうして
電気事故を防いだ!



お客さまが感じていた“焦げ臭さ”の原因を発見!!
定期調査の屋内点検実施で火災を未然に防止!!

点検対象	一般家庭	点検地区	札幌市
キラリポイント	定期調査でお客さまの分電盤のふたを開けて点検していたところ、接続コネクターの焼損を発見しました。		

■事故概要と防止対策

原因は差し込みが不十分だったことにより接触不良が起こり、加熱して焼損したと考えられます。このまま気付かずにいたら、焼損が進んでコネクター周りから発火し、火災に発展していた可能性もあります。お客さまに状況を説明したところ、「焦げ臭い匂いがしていた」とおっしゃるなど危険な状態であり、早急に改修していただくようお願いしました。



焼損していた
接続コネクター

分電盤内のようす

■技術者からのワンポイントアドバイス

分電盤のふたを開けると配線が焼けていたり、ネズミ等が侵入していたりすることがあります。お客さまがご不在もしくはご都合が悪い場合は屋外点検のみ実施していますが、4年に1度の機会なので、屋内の分電盤などを実際に見た方が安全です。したがって、お客さまには分電盤のふたを開けての点検にご協力いただき、不具合を取り除けるよう心掛けています。



札幌北事業所
内海 知也