

# きらり★プロの目

私はこうして  
電気事故を防いだ!

端子の焼損による機器の損傷にご注意を!!  
定期点検で事故を未然に防止!!!



点検対象	事務所	点検地区	豊頃町大津港町
きらりポイント	月次点検時、キュービクル内の外観点検を実施していた際に、異臭を感じたため、さらに点検を続けたところ、事務所電灯回路端子台の白相端子が焼損しているのを発見しました。		

## ■現場の状況と対策

このままにしておくと、白相端子が完全に焼損して中性相が欠相状態となり、過電圧が加わって機器が損傷する恐れがありました。お客様へ状況を説明し、工事業者さまへ改修を依頼していただき、すべての設備を停電後に、端子台の改修をしていただくことで、設備を復旧することができました。



▲白相端子が損傷した電灯回路端子台



▲改修後の電灯回路端子台

## ■技術者からのワンポイントアドバイス

お客様と工事業者さまの迅速な対応に感謝しております。点検の際には、目視だけではなく、異音や異臭などについても気を付けて点検を行うように心掛けております。キュービクル内に関わらず、何か異変を感じた際には当協会へご連絡ください。

帯広支部  
手塚 将太