

# キラリ★プロの目

私はこうして  
電気事故を防いだ!



## 分電盤内がスズメの巣になっていた! ? 早期発見で事故を未然に防止!

点検対象	牧場	点検地区	別海町
キラリポイント	牧場に月次点検でお伺いしたところ、スズメが電柱に取り付けてある分電盤周辺を飛んでいました。「もしかして!」と思い分電盤を開けてみると、案の定中に巣が作られていました。		

### ■事故概要と防止対策

分電盤の開口部を埋めていたパテに穴が開いており、そこからスズメが侵入したと考えられるため、その穴を埋めて今後侵入されないようにしました。このまま放置しておくと、短絡が起こって事故に繋がる可能性があり、事故が起きた場合はその後の処理も大変になってしまいますので、巣を撤去しました。



分電盤内のようす



スズメの巣

### ■技術者からのワンポイントアドバイス

今回はスズメが巣を作っていましたが、場所によってはヘビやネズミがいる場合もあります。弊協会は2、3ヶ月に1度の点検が多く、その間に巣を作られることがあります。細心の注意を払って点検を実施していますが、今回のようなケース以外にも、何か気になることがございましたらご連絡をいただきますようお願いいたします。



中標津事業所  
浅野 拓郎