

きれい★プロの目

私はこうして
電気事故を防いだ!




ゴミが落ちていると思ったら… 小動物が侵入した痕跡に気付き、事故を未然に防止!

点検対象	飲食店	点検地区	名寄市
きれいポイント	月次点検で訪問した際に、キュービクルの床面に目がいき、ゴミだと思ったがよく見るとねずみの糞だったことに気がきました。		

■事故概要と防止対策

ねずみが高圧電路に触れた場合、停電事故が発生するおそれがあります。キュービクル本体が斜面に設置されていたことから、キュービクル本体と地面にできた空間(隙間)から侵入したと思われるため、木材で侵入経路を塞ぎました。



ねずみの糞

木の板で侵入経路を塞いで予防



■技術者からのワンポイントアドバイス

日常の中であまり小動物を気にすることはないと思いますが、小さな隙間を狙って侵入することがあります。

キュービクルに隙間や腐食等がある場合は、早めに補修や改修を行い、事故を未然に防止しましょう。



名寄事業所
畑山 大樹