

キラリ★プロの目

私はこうして
電気事故を防いだ!



電柱まわりの草木にご注意を！！ 外観チェックで事故を未然に防止！！

点検対象	豚舎	点検地区	砂川市
キラリポイント	月次点検で外観点検を実施していた際に、区分開閉器まで伸びたツルを発見しました。 双眼鏡で確認したところ碍子等に接触してはいませんでしたが、このまま伸び続ければ地絡事故で停電する恐れがあるため、早めの伐採をおすすめしました。		

現場の状況と対策

発見から一週間後に停電を実施し、ツルを伐採しました。



技術者からのワンポイントアドバイス

電気事故を未然に防ぐには、異常を早期に発見して適切な処置を講ずることが大切です。
普段、電気を使用していて違和感や気になることがございましたら、是非お声がけください。

滝川事業所
坂口 祐耶