

キラリ★プロの目

私はこうして
電気事故を防いだ!



足場の設置にはご注意を！！ 外観チェックで事故を未然に防止！！

点検対象	事務所	点検地区	苫小牧市
キラリポイント	月次点検で屋上にあるキュービクルを点検していた際、建物の外壁塗装工事のために組まれていた足場に、受電用高圧ケーブルが接近しているのを発見しました。		

現場の状況と対策

すぐにお客さまと塗装業者さまに状況説明を行い、高圧絶縁シートでケーブルの養生を実施しました。
高圧ケーブルの中心には電気を通す導体があり、被覆が施されていますが、もし足場と接触して摩擦で導体がむき出しになってしまうと、地絡事故や感電事故につながるため大変危険です。
幸いにも塗装作業に入る前に発見できたため、塗装業者さまの高圧ケーブルへの接近を防ぐことができました。



▼足場に接近する受電用高圧ケーブル



▼接近部を高圧絶縁シートで養生



技術者からのワンポイントアドバイス

お客さまの建物で電気設備に近接する工事がある際は、作業の内容にかかわらず、是非当協会へご相談下さい。

苫小牧支部
石黒 涼平